

## ONAC ACREDITA A:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ  
VERIFY CAR ATALAYA S.A.S SIGLA: C.D.A.  
VERIFY CAR ATALAYA S.A.S.

NIT. 901.269.361-8

Avenida 26 No. 5AN - 21, Cucuta, Norte de  
Santander, Colombia

La acreditación de este Organismo de Evaluación de la  
Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos  
especificados en la norma internacional:

## ISO/IEC 17020:2012

Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de  
organismos que realizan la inspección

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el  
anexo de este certificado, identificado con el código:

# 19-OIN-105

Fecha publicación  
del Otorgamiento:

2020-04-27

Fecha de Renovación:

Fecha publicación  
última actualización:

2022-06-24

Fecha de vencimiento:

2023-04-26

La vigencia de este certificado  
puede ser verificada en  
[onac.org.co/directorio-de-acred-  
itados/buscador-por-organismo](http://onac.org.co/directorio-de-acred-<br/>itados/buscador-por-organismo)  
o escaneando el código QR



  
Director Ejecutivo



## ANEXO DEL CERTIFICADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ VERIFY CAR ATALAYA S.A.S SIGLA: C.D.A. VERIFY CAR ATALAYA S.A.S.

19-OIN-105

ACREDITACIÓN ISO/IEC 17020:2012

Alcance de la acreditación aprobado / Documento Normativo

Tipo de Organismo de Inspección	Campo de Inspección				Documento Normativo	
A	Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores.				NTC 5375: 2012	
Sede	Rango de Inspección				Capacidad de Inspección	
	Clase	No. de líneas	Tipo de línea	Tipo de vehículo	Instalada	Efectiva
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ VERIFY CAR ATALAYA  Avenida 26 No. 5AN - 21, Barrio Claret Cúcuta, Norte de Santander, Colombia	A	1	Motocicletas	Motocicleta 2T Motocicleta 4T	12 motocicletas por hora.	12 motocicletas por hora.

